



So sieht die alte Kaminkassette aus. Die Kassette war ca. 25 Jahre alt. Das Design und auch die Funktion



Die alte Kassette hat nach diesen 25 Jahren an Stabilität und Glanz verloren. Die neuen Heizkassetten



Mit Hilfe von Maßband und Winkelmaß wurde eine Zeichnung der neuen Kassette angefertigt. Außerdem



So sieht der Kamin ganz ohne Heizkassette aus: „Ein ungemütliches Loch“.



Mit einer Hilfssäule wurde sichergestellt, dass beim Entfernen der Säule auch alles gut klappt.



Der Einbau der neuen Heizkassette ist erfolgt. Die Hilfssäule wurde durch die Heizkassette entlastet. D



Das Probefeuier ist angezündet und die Kassette passt hervorragend in den offenen Kamin - der Kunde